


A Makita desenvolve seus produtos com o objetivo de fornecer alta qualidade, durabilidade e segurança a seus clientes. Verifique abaixo a importância da escova de carvão e de trocá-las regularmente. Confira qual modelo utilizar em sua ferramenta.

## Escovas de Carvão Originais


- + Economia
- + Segurança
- + Durabilidade




Responsável por conduzir a corrente elétrica para o rotor, a escova de carvão é uma das peças mais importantes para o funcionamento da máquina. É aconselhável que se verifique as escovas de carvão a cada 100 horas de trabalho da ferramenta.

O custo causado pela não substituição das escovas de carvão ou utilização de escovas paralelas, poderá ser até 15 vezes maior que o custo de sua substituição correta.

**NUNCA ULTRAPASSE O LIMITE DE USO DA ESCOVA DE CARVÃO!**



Nível de desgaste em que as escovas de carvão devem ser substituídas.



Rotor em curto, causado pela troca tardia das escovas de carvão.

Rotor com desgaste prematuro no coletor proveniente de uso de escovas de carvão paralelas.

Máquinas	Modelo	Cód. Escova
2012NB/NBEX	CB-153	194985-1
2014/CC2014	CB-303	194996-6
2414NB	CB-203	194992-4
2703/2704	CB-153	194985-1
3709	CB-411	196483-1
3710	CB-411	196483-1
4100NH/NS	CB-303	194996-6
4100NH2/NH3	CB-303	194996-6
4107R	CB-153	194985-1
4327/4328/4329	CB-64	194968-1
4350FCT	CB-419	195015-1
5007N/MG	CB-153	194985-1
5740NB	CB-303	194996-6
5902B	CB-153	194985-1
6412/6413	CB-64	194968-1
906/H	CB-64	194968-1
9227C	CB-303	194996-6
9557HNG/HPG	CB-325	195001-2
9910	CB-411	196483-1
9920	CB-303	194996-6
BO3700/BO3710	CB-64	194968-1
BO4556/BO4557	CB-419	195015-1
BO5030	CB-419	195015-1
DS5000	CB-411	196483-1
FS2700/FS4000	CB-419	195015-1
GA2014G	CB-325	195001-2
GA4530/GA4534	CB-459	194772-3
GA5010	CB-303	194996-6
GA7020/GA7030	CB-204	194992-4
GA7040S/GA7050	CB-204	194992-4
GA9020/GA9030	CB-204	194992-4
GA9040S/GA9050	CB-204	194992-4
GD0600/GD0601	CB-325	195001-2
GD0800	CB-325	195001-2
GV7000	CB-303	194996-6
HM0870C/HM0871C	CB-350	196485-7
HM1203C/HM1213C	CB-171	195845-0
HM1214C/CZ	CB-171	195845-0
HM1304/HM1306	CB-204	194992-4
HM1307C/CB	CB-171	195845-0
HM1317C/CB	CB-171	195845-0
HM1801/HM1810	CB-204	194992-4
HP1230	CB-419	195015-1
HP1630/HP1631	CB-85	196482-3
HP1640/HP1641	CB-419	195015-1
HP2014	CB-419	195015-1
HP2050H	CB-419	195015-1
HP2070	CB-419	195015-1
HR2014	CB-325	195001-2
HR2470	CB-325	195001-2
HR2475	CB-419	195015-1
HR2610	CB-325	195001-2
HR2810/HR2811F	CB-325	195001-2
HR4002	CB-350	196485-7
HR4010C/HR4011C	CB-350	196485-7
HR5201C/HR5210C	CB-171	195845-0
JR3050T	CB-303	194996-6
JR3060T/JR3070T	CB-303	194996-6
JV0600	CB-64	194968-1
KP0800	CB-411	196483-1
KP0810/C	CB-132	191972-1
LS1016	CB-153	194985-1
LS1040	CB-153	194985-1
LS1216/F	CB-153	194985-1
LS1221	CB-153	194985-1
PK5001C	CB-318	194999-0
PK5011C	CB-204	194992-4
SA7000/SA7000C	CB-204	194992-4
SA7021	CB-204	194992-4
SG1250	CB-318	194999-0
SP6000	CB-303	194996-6
TD0100	CB-419	195015-1
TD0101	CB-411	196483-1
UB1101	CB-303	194996-6

Caso não encontre sua máquina, consulte uma Assistência Técnica Autorizada Makita.

Depto. Assistência Técnica

**SSP** LINHA DE FERRAMENTAS PROFSSIONAIS

Máquinas	Modelo	Cód. Escova
MBO372	CB-64	194968-1
MBO451	CB-419	195015-1
MBO452	CB-419	195015-1
MBO500	CB-419	195015-1
MBS400	CB-153	194985-1
MBS401	CB-153	194985-1
MBS402	CB-153	194985-1
MCC400	CB-303	194996-6

Máquinas	Modelo	Cód. Escova
MCC401	CB-303	194996-6
MCC402	CB-303	194996-6
MGA452	CB-411	196483-1
MGA501	CB-411	196483-1
MGA503	CB-411	196483-1
MGA701	CB-204	194992-4
MGA901	CB-204	194992-4
MGD100	CB-411	196483-1
MGD101	CB-411	196483-1
MGD102	CB-411	196483-1
MHR200	CB-459	194722-3

Máquinas	Modelo	Cód. Escova
MHS700	CB-303	194996-6
MJV430	CB-64	194968-1
MKP080	CB-411	196483-1
MKP082	CB-411	196483-1
MKP083	CB-303	194996-6
MLC141	CB-203	194992-4
MRP101	CB-204	194992-4
MRP102	CB-203	194992-4
MSS700	CB-303	194996-6
MSS703	CB-303	194996-6
MTR051	CB-411	196483-1